

GUIDE DE POSE FOAMGLAS® READY SUR BÉTON COLLE PC 800



MATERIEL



1- Raclette caoutchouc crantée



2- scie égoïne



3 - Equipement de protection individuel



4 - pulvérisateur

PREPARATION DU SUPPORT

Support béton

Support doit être propre et dépoussiéré conforme aux préconisations du DTU.

OU

Support béton avec membrane d'étanchéité.

Support propre et dépoussiéré.
En présence d'une membrane:
Utiliser le Pc[®] Activator à l'aide d'un pulvérisateur sur le support directement.
Attendre quelques instant que le produit blanchisse avant de passer à la pose des panneaux.



MISE EN ŒUVRE



1. Ouvrir le sac de Pc[®] 800
consommation 4 à 6 kg/m²*



2. Verser la colle directement sur le support




3. Pousser la colle à l'aide de la raclette
(Consommation : 4 - 6 Kg/m²)*

MISE EN ŒUVRE



5. Tremper le petit et grand côté qui seront en contact avec les autres plaques dans la colle.



6. Poser la plaque sur le support en appuyant légèrement avec le pied pour maintenir la plaque



7. Première couche d'étanchéité soudée à la flamme directement sur le Foamglas® Ready

INDICATIONS APPLICATEURS

La mise en œuvre respecte les dispositions définies dans les normes, DTU, et avis techniques ainsi que celles de nos cahiers des charges en cours de validité .

Température du support et de l'air ambiant pas en dessous de + 2 °C.

Les plaques sorties des housses de protection des palettes doivent être protégées contre les intempéries par bâchage.

Le revêtement d'étanchéité ou sa 1ère couche doit être exécutée à l'avancement.

Les zones de circulation intense doivent être protégées.

FAM5759

norme française

Travaux de bâtiment



CONTACT

**Bénéficiez de l'assistance
technique de nos techniciens
sur chantier. Ils sont
volontiers à votre disposition.**



Centre – Normandie –
Ile de France -
Bourgogne
William Strub
T: 06.07.04.01.02
William.Strub2@
owenscorning.com



Nord Est / Côte d'Or
Sébastien Vlaeminck
T: 06.07.63.34.42
Sebastien.Vlaeminck@
owenscorning.com



Sud Est
Jean-Christophe Gourdon
T: 06.07.78.55.56
Jean-Christophe.Gourdon@
owenscorning.com



Ouest - Sud Ouest
Jerome Bonnaud
T: 06.80.87.21.55
Jerome.Bonnaud@
owenscorning.com