

HERAUSFORDERUNG INNENDÄMMUNGEN

FOAMGLAS FACHSYMPOSIUM, ST. MORITZ 02. Februar 2023




THEMEN

- Dämmsysteme beim Massivbau
- Innendämmsysteme
- Vor- und Nachteile
- Oberflächentemperaturen / Isothermenverlauf
- Wärmebrücken Fensteranschluss
- Balkenköpfe
- Innendämmungen im Bestand
- Sonderform Holzstrick
- Innendämmung mit Dämmplatten
- Foamglas
- Fragen




DÄMMSYSTEME MASSIVBAU


Aussendämmung




Kerndämmung



Innendämmung




Homogen






INNENDÄMMSYSTEME

Diffusionsbremsend




- normale Feuchtebelastung
- "übliches" System

Diffusionsdicht



- bei Feuchträumen
- unter Terrain
- Sichtbetonfassaden

Diffusionsoffen + kapillaraktiv



- "trockenes" Raumklima
- nicht geeignet für Feuchträume




VORTEILE

- ohne Intervention an Fassade (Denkmalschutz, Grenzabstände, etc.)
- rasches Aufheizen von Räumen
- keine äusseren Anpassungen erforderlich (Sockel, Vordächer, etc.)


NACHTEILE

- Wärmebrücken (Feuchteschutz, Energieverluste)
- komplexe und aufwändige Anschlussdetails
- sommerlicher Wärmeschutz
- Flächenreduktion (Sanierung)
- geringe Fehlertoleranz
- detaillierte und aufwändigere Planung erforderlich
- anspruchsvoll bei der Ausführung




















→ Partielle Innendämmung: erhöhtes Risiko an ungedämmten Bauteilen




FENSTERANSCHLÜSSE




→ Kritische Oberflächentemperaturen, Bauschaden nicht ausgeschlossen



BALKENKÖPFE





Quelle: Isover




INNENDÄMMUNGEN ÜBER DIE JAHRE

Aussenputz Lattung / Luft Isolation Steinwolle

Luft



AUSSEN







AUSSEN

Eternitplatten


Isolation Steinwolle

Holzplatten

Holz-Riegkonstruktion Ausistoiert mit Glaswolle

Spanplatten

Holraum Spanplatten Gipsplatte (Brandschutz)




INNEN



STRICKBAU


Diffusionsoffene
Konstruktionen haben
bedeutend weniger
Schadenspotential im
Bezug auf die Dampfwanderung nach aussen.
Jedoch ist die Schlagregendichtheit zu
beachten.





INNENDÄMMUNG MIT EPS-DÄMMPLATTEN

Feuchteverfärbungen und Schimmelpilzbildung auf dem Innenputz entlang der Plattenstösse und in der Aussenecke (2D- & 3D-Ecke)





INNENDÄMMUNG MIT DÄMMPLATTEN


Feuchteverfärbungen, Putzabplatzungen und Rissbildungen







KALZIUMSILIKAT-PLATTEN BEI 2D-ECKE



Datum	09.03.2021
Dateiname	IR_6526.jpg
max. Temperatur	22.7°C
min. Temperatur	8.7°C
Aussentemperatur	-4.0°C
Emissionsgrad	0.94



 $Sp1 = 8.7^{\circ}C$

Sp2 = 13.2°C

Sp3 = 13.2°C

 $Sp4 = 12.0^{\circ}C$

Sp5 = 15.0°C


KOMMENTAR

- Auffälligkeiten entlang Anschluss Geschossdecke an die Aussenwand mit Ausblühungen => ungedämmte Fassade, südostseitig
- Risikohafte Oberflächentemperaturen entlang Anschluss, Schimmelpilzbefall möglich => Oberflächentemperatur in der Aussenwandfläche und Geschossdecke risikobehaftet => Oberflächentemperatur auf Innendämmung risikobehaftet




FOAMGLAS

dampfdicht / nicht brennbar / gut zu verarbeiten / nachhaltig / langlebig



Systemschnitt





SO ODER SO ...

- ... kann auch mit einer Innendämmung viel Energie eingespart werden.
- ... wird die Behaglichkeit gesteigert.
- ... muss eine Innendämmung immer ganzheitlich über das gesamte Gebäude betrachtet werden.
- ... ist eine detaillierte Planung und eine qualitativ hochwertige Ausführung ein Muss.



